

Ortsspezifische Maßnahmenliste Hochwasservorsorgekonzept VG Simmern Teil II

Stand: 24.09.2018

lfd. Nr.	Maßnahme	Zuständigkeit/ Träger	Priorität	Aufwand (A)	Nutzen (N)	N/A	Kat. lfd. Nr.	Ver- bundm.	Erklärung		Spanne A
Bergenhäuser											
Kategorie - Maßnahmengruppe											
X.1	Information: Prüfen und Umsetzen von lokalem Objektschutz an von Sturzfluten betroffenen Gebäuden am Kumbderweg	Anlieger/ Betroffene	sofort	1,0	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2
X.2	Information: Ersetzen des provisorischen Bordsteins eines betroffenen Gebäudes am Honigberg durch lokale Objektschutzmaßnahmen	Anlieger/ Betroffene	sofort	1,0	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2
X.3	Information: Prüfen und Umsetzen von lokalen Objektschutzmaßnahmen an von Überschwemmung durch den Simmerbach betroffenen Gebäuden (z.B. Gemeindehaus)	Anlieger/ Betroffene, OG Bergenhäuser	sofort	1,0	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2
X.4	Absichern der betroffenen Scheune im Eck (z.B. über (mobile) Hochwasserschutzwand/ Sandsäcke)	Anlieger/ Betroffene	gering	1,0	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2
X.5	Prüfen des gezielten Ableitens des Außengebietswassers über ein Gemeindegrundstück oberhalb der Ortschaft	OG Bergenhäuser	mittel	2,0	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3
X.6	Hochwasserangepasste Feldbewirtschaftung und Pflanzen von Hecken zwischen den Parzellen oberhalb der Ortslage	Eigentümer/ Pächter	mittel	2,0	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
X.7	Prüfen und Umsetzen von Querabschlägen an Wirtschaftswegen außerhalb der Ortschaft	OG Bergenhäuser	gering	2,0	1,5	0,8	III.4	x	Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3
X.8	Vergrößern des lichten Brückendurchlasses bei Neubau der Brücke (Brückenstraße)	OG Bergenhäuser	gering	3,0	2	0,7	IV.3	x	Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
X.9	Entfernen von Anlandungen im Brückenbereich/ unterhalb der Brücke (Brückenstraße) prüfen (Einbindung Wasserbehörde)	Straßenbaulasträger, Untere Wasserbehörde	mittel	2,0	4	2,0	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
X.10	Prüfen der Entnahme/ (Teil-)Abtragung von Anlandungen im Uferbereich vor und nach dem Brückenbauwerk (Einbindung Wasserbehörde)	VG Simmern/ Straßenbaulasträger, Untere Wasserbehörde	mittel	2,0	4	2,0	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2
X.11	Prüfen einer Absenkung des aufgeschütteten Auenbereichs in Fließrichtung links hinter dem Brückenbauwerk in der Brückenstraße	Eigentümer/ Betreiber, Untere Wasserbehörde	mittel	2,5	4	1,6	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4
X.12	Ausbau des Feldwegs am Honigberg, um ihn im Hochwasserfall als Notweg nutzen zu können; samt Anlegen von Querabschlägen/ einer Sickerpackung bei der Befestigung des Wegs	OG Bergenhäuser	mittel	3,0	6	2,0	VI.7		Verhaltensbezogen	Identifizierung und Erhaltung von Rettungswegen	2-3
X.13	Prüfen der Möglichkeiten des gezielten Ableitens von Außengebietswasser über Gemeindeflächen oberhalb der Ortschaft hin zu Freiflächen, wie etwa dem ehemaligen Fischweiher	OG Bergenhäuser	gering	3,0	3	1,0	III.5		Flächenbezogen	Hochwasserangepasste Nutzung des Gewässerumfeldes	1-2
X.14	Querabschlagen des Wassers vom Wirtschaftsweg in die Randstreifen, Abtragen der aufgeschütteten Bankette oberhalb des Breitenwegs/ Kumbderwegs	OG Bergenhäuser, Eigentümer/ Betreiber	gering	2,0	1,5	0,8	III.3	x	Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3
X.15	Prüfen einer (durchgängigen) Wasserführung im Kumbder Weg	OG Bergenhäuser, Eigentümer/ Betreiber	gering	2,5	2,5	1,0	V.2	x	Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3
Bubach											
Kategorie - Maßnahmengruppe											
XI.1	Treibgut aus dem Uferbereich des Bubachs auf Höhe der Hauptstraße/ Raiffeisenstraße entfernen	Eigentümer/ VG Simmern	sofort	1	4	4,0	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2
XI.2	Information: Prüfen und Umsetzen von Objektschutzmaßnahmen an pot. betroffenen Gebäuden im Bereich Hauptstraße/ Raiffeisenstraße	Anlieger/ Betroffene	sofort, z. T. bereits umgesetzt	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2
XI.3	Keine Lagerung von mobilen Gütern in den Entwässerungsgräben im Neubaugebiet	Eigentümer/ Betreiber	hoch	1	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
XI.4	Prüfen, ob Außengebietswasser über Feldflächen an K39 abgeleitet und vor Ortschaft zurück in den Grundbach geführt werden kann (hier gibt es Freiflächen zum „Puffern“ des zusätzlichen Abflusses)	OG Bubach, Eigentümer/ Pächter	gering	2,5	1,5	0,6	III.4	x	Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3
XI.5	Prüfen, ob Durchlässe (Überfahrten des Grabens) entlang der K39 rückgebaut werden können	OG Bubach	gering	2,5	2	0,8	IV.3	x	Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
XI.6	Prüfen, ob Gemeindefläche am Graben zum Bubach als Rückhaltung genutzt werden kann (naturnah gestaltete Rückhaltung/ Renaturierung, forciertes Ausufer o.Ä.)	OG Bubach, VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4
XI.7	Prüfen, ob auf Wirtschaftsweg entlang des Waldes mehrere Querabschläge in die angrenzende Wiese installiert werden können	OG Bubach	gering	2	1,5	0,8	III.3	x	Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3
XI.8	Prüfen, ob ehemalige Grundwasserentnahmestelle eingestaut ist und/ oder als Rückhaltung betrieben werden kann. Voraussetzung: Stilllegung	OG Bubach	gering	4	2	0,5	IV.6	x	Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4
XI.9	Umsetzbarkeit größerer Durchmesser für Bachverrohrung innerhalb der Ortschaft prüfen; Auswirkungen auf Unterlieger beachten	Straßenbaulasträger, OG Bubach, Eigentümer/ Pächter	gering	4	2	0,5	IV.3	x	Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
XI.10	Sanierung des Rechenbauwerks in der Raiffeisenstraße nach Stand der Technik	Straßenbaulasträger	mittel	2,5	4	1,6	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3
XI.11	Reinigen des Brückendurchlasses an der Hauptstraße/ L219 (Einbindung Wasserbehörde)	Straßenbaulasträger	mittel	2	4	2,0	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
XI.12	Prüfen von Rückhaltmaßnahmen in der Aue am Grundbach in Fließrichtung hinter der Ortschaft	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4
XI.13	Klären der Funktion der (Rückhalte-) Anlage am Grundbach, ggf. Ertüchtigung	OG Bubach/ VG Simmern	gering	3	3	1,0	VI.10	x	Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
XI.14	Prüfen von lokalem Objektschutz für betroffenes Gebäude an der Hauptstraße/ L219	Anlieger/ Betroffene	gering	1	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2
XI.15	Prüfen einer pot. Gefährdung durch Lagerung der Baumaterialien über der Bachverrohrung in der Hauptstraße/ Raiffeisenstraße	Eigentümer/ Betreiber, Untere Wasserbehörde	mittel	2	4	2,0	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
XI.16	Prüfen von lokalen Objektschutzmaßnahmen an pot. betroffenen Gebäuden und Anlegen von Sickergräben auf/ vor Wohngrundstücken im Neubaugebiet	Anlieger/ Betroffene	gering	1	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2
XI.17	Dauerhaftes Anlegen und Unterhalten eines zusätzlichen Grabens zur Versickerungsmulde im Neubaugebiet als Ergänzung der Oberflächenentwässerung	OG Bubach	gering	2	2	1,0	II.2		Kanalnetzbezogen	Verbesserung von Bauwerkskonstruktionen (z. B. Einlaufschächte)	3-4
XI.18	Erhalt des freien Grundstücks im Schlebusch	OG Bubach	hoch	1,5	5	3,3	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2
XI.19	Anlegen von Hochbordsteinen an der Hauptstraße prüfen	OG Bubach	mittel	2,5	5	2,0	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3
Fronhofen											
Kategorie - Maßnahmengruppe											
XII.1	Entfernen des umgefallenen Baums aus Fließquerschnitt des Bieberbachs vor der Brücke, um Verklausung zu vermeiden	VG Simmern	sofort	1,5	4	2,7	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3
XII.2	Information: Prüfen und Umsetzen von lokalem Objektschutz an betroffenen Gebäuden (z.B. Absichern von Lichtschächten, Einbau von Sickerpackungen) im Bereich Klopp/ Am Weiher	Anlieger/ Betroffene	sofort	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2
XII.3	Hochwasserangepasste Feldbewirtschaftung, besonders auf Flächen oberhalb der Gartenstraße	Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
XII.4	Prüfen von Kleinstrückhalten (Mulden/ Verwallungen) auf der Weidefläche im Bereich Klopp/ Am Weiher möglichst unter Erhalt der Nutzung als Pferdeweide	Eigentümer/ Pächter	gering	2	1,5	0,8	III.3	x	Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3
XII.5	Maßnahmen zur Bewirtschaftung des Außengebietszuflusses oberhalb der Gartenstraße prüfen	OG Fronhofen	gering	3	3	1,0	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3
XII.6	Entfernen von Verlandungen im Abflussprofil unter Brückendurchlässen am Bieberbach (Einbindung Wasserbehörde)	OG Fronhofen/ Straßenbaulasträger	mittel	2	4	2,0	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
XII.7	Regelmäßige Kontrolle und nachhaltige Gehölzpflege am Bieberbach innerorts	VG Simmern, Untere Wasserbehörde	hoch	1,5	4	2,7	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2
XII.8	Ankauf von landwirtschaftlich genutzten Flächen im Auenbereich und Rückbau der Drainagen, sodass Biotope und Feuchtwiesen entstehen	OG Fronhofen, Land Rheinland-Pfalz	gering	3	2	0,7	IV.6	x	Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4
XII.9	Hochwasserangepasste Sanieren von beschädigten Brückenbauwerken am Bieberbach	OG Fronhofen	gering	3	2	0,7	IV.3	x	Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4
XII.10	Prüfen von Kleinstrückhalten über eine Verwallung entlang des Weges zur Straße "Im Eck"	OG Fronhofen, Eigentümer/ Pächter	gering	2,5	3	1,2	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
XII.11	Abschälen der Bankette und Grasnarbe („vereinfachte Querabschläge“), um Beschickung der Entwässerungsgräben oberhalb von "Im Eck" zu optimieren	OG Fronhofen, Eigentümer/ Pächter	mittel	1,5	3	2,0	VI.10	x	Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2
XII.12	Optimierung der Geländesenke im Bereich Klopp/ Am Weiher als kleine Rückhaltung prüfen	OG Fronhofen, Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3
XII.13	Durchgängiges Anlegen von Ökostreifen entlang der Felder	OG Fronhofen, Eigentümer/ Pächter	in Planung	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3

XII.14	Regelmäßige Begehungen (Jahres- oder Zweijahres-Turnus) mit Vertretern der Ortsgemeinde, Anwohnern, Unterhaltungspflichtigen und Vertretern zuständiger Behörden zur Feststellung und Abstimmung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen am Bieberbach (auch im Bereich umgesetzter Renaturierungsmaßnahmen)	OG Fronhofen, VG Simmern, Untere Wasserbehörde, Betroffene	mittel	1,5	2	1,3	IV.2	x	Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2	
XII.15	Information neuer Bauherren in der Gartenstraße über pot. Betroffenheit durch Sturzfluten	OG Fronhofen	hoch	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XII.16	Starkregenangepasstes Bauen in der Gartenstraße	Eigentümer	gering	1,5	1	0,7	I.1		Objektbezogen	Risikoorientierte Objektgestaltung	2-3	
XII.17	Möglichst schadloses Ableiten des Abflusses über die Hauptstraße/ Mühlenstraße in die Bachau/Notabflussweg vorhalten	OG Fronhofen, Eigentümer/ Betreiber	mittel	2	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XII.18	Freihalten der Bachau vor weiterer Bebauung; Betroffenheit durch Sturzfluten und Hochwasser	OG Fronhofen, Eigentümer/ Betreiber	hoch	1	5	5,0	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2	
XIII	Klosterkumbd						Kategorie - Maßnahmengruppe					
XIII.1	Prüfen und Umsetzen weiterer Objektschutzmaßnahmen im Bereich "Im Eck"	Anlieger/ Betroffene	gering	1	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
XIII.2	Installieren weiterer Querabschläge für die Entlastung der Straßentwässerung in den Entwässerungsgraben der Wiesenflächen am Wirtschaftsweg parallel zum Laubacher Weg	OG Klosterkumbd	mittel	2	3	1,5	VI.10	x	Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
XIII.3	Häufig staunasse Wiesenfläche am Wirtschaftsweg parallel zum Laubacher Weg als natürlichen Retentionsraum erhalten	Eigentümer/ Pächter, OG Klosterkumbd	mittel	2	4	2,0	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XIII.4	Vergrößerung der Nennweite des Rohrdurchlasses unterhalb des Laubacher Wegs prüfen (Auswirkung auf Unterlieger beachten)	OG Klosterkumbd	gering	2	2	1,0	IV.3	x	Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4	
XIII.5	Sanierung des Rechenbauwerks am Laubacher Weg nach Stand der Technik prüfen	Straßenbaulasträger	mittel	2	4	2,0	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3	
XIII.6	Schaffen von Kleinstrückhalten • auf der Feldfläche (Hochwasserentstehungsgebiet) • im Randstreifen des Feldes	Eigentümer/ Pächter, OG Klosterkumbd	mittel	2	3	1,5	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XIII.7	Hochwasserangepasste Feldbewirtschaftung besonders auf Feldflächen oberhalb des Laubacher Wegs	Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
XIII.8	Optimierung des natürlichen Rückhalterums im Auenbereich des Kondbachs in Fließrichtung vor der Ortschaft prüfen	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XIII.9	Anlegen von Querabschlägen an Waldwegen prüfen	OG Klosterkumbd, Eigentümer	gering	2	1,5	0,8	III.3	x	Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XIII.10	Vernässung der Waldflächen/ Verjüngung des Baumbestands prüfen	Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.1		Flächenbezogen	Erhalt von Waldflächen/ Aufforstung	1-2	
XIII.11	Wasserführende Maßnahmen für betroffene Häuserreihe am Ende der Hauptabflussstrasse im Bereich "Im Eck", u.U. fest installiertes Leitwerk	Eigentümer/ Betreiber, OG Klosterkumbd	mittel	2	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XIII.12	Freihalten der Abflusskorridore der Hauptabflussstrasse Hauptstraße	Eigentümer/ Betreiber, OG Klosterkumbd	mittel	2	5	2,5	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2	
XIV	Nannhausen						Kategorie - Maßnahmengruppe					
XIV.1	Information: Prüfen von lokalem Objektschutz an pot. betroffenen Gebäuden, u. U. Vorhalten von mobilem Hochwasserschutz im Gemeindehaus in der Birkenstraße	OG Nannhausen, Anlieger/ Betroffene	sofort	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XIV.2	Umsetzbarkeit größerer Durchmesser für Bachverrohrung in Nickweiler prüfen; Auswirkungen auf Unterlieger beachten	Straßenbaulasträger	gering	3	2	0,7	IV.3	x	Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4	
XIV.3	Sanierung des Rechenbauwerks im Linnengarten nach Stand der Technik	Straßenbaulasträger	mittel	2	4	2,0	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3	
XIV.4	Regelmäßiges Prüfen und bei Bedarf Reinigen des Rechens im Linnengarten	Träger der Unterhaltungslast, VG Simmern, Anlieger/ Betroffene	hoch	1	4	4,0	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2	
XIV.5	Bewirtschaftung des Außengebietsabflusses durch geeignete Maßnahmen	OG Nannhausen	gering	2,5	1,5	0,6	III.4	x	Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3	
XIV.6	Notwendigkeit eines Gehölzurückhalts vor der ersten Verrohrung entlang der Bieberner Straße prüfen	OG Nannhausen	mittel	2	4	2,0	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3	
XIV.7	Grünschnitt nach Bewirtschaftung der Straßenbankette sofort abräumen	Straßenbaulasträger	hoch	1,5	6	4,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
XIV.8	Wiedervernässung der Waldflächen prüfen, z. B. über • Rückbau von Drainagen • Verjüngung/ Änderung des Waldbestands	Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.1		Flächenbezogen	Erhalt von Waldflächen/ Aufforstung	1-2	
XIV.9	Gemeindeeigene Freiflächen am Waldrand neben Graben durch Abschälen der Verwaltung als Rückhaltung aktivieren	OG Nannhausen	mittel	2	3	1,5	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XIV.10	Umsetzung von Rückhaltungen an der Hauptfluttrasse des Oberflächengrabens prüfen	OG Nannhausen	gering	3	3	1,0	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XIV.11	Notwendigkeit und Umsetzung eines Treibgutrückhalts/ Rechens nach Stand der Technik vor dem Rohrdurchlass des Possbachs prüfen	Straßenbaulasträger	mittel	2	4	2,0	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3	
XIV.12	Prüfen von Maßnahmen zur Rückhaltung in den Auenbereichen des Possbachs/ Bieberbachs	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XIV.13	Prüfen von lokalen Objektschutzmaßnahmen an pot. betroffenen Gebäuden entlang des Possbachs	Anlieger/ Betroffene	gering	1	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
XIV.14	Wasserführung/ Beschickung des Grabensystems oberhalb von Nickweiler durch eine Geländemodellierung ermöglichen	OG Nannhausen	mittel	2	3	1,5	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3	
XIV.15	Gräben oberhalb von Nickweiler räumen bzw. bewirtschaften	OG Nannhausen	hoch	2	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
XIV.16	im Bereich der Mulde am Grabensystem oberhalb von Nickweiler Rückhaltmaßnahmen auf Umsetzung prüfen (sonst Akkumulation/ Aufkonzentrierung vor Ortschaft!)	OG Nannhausen	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XIV.17	Gezieltes Ableiten des Hauptabflusses in den Auenbereich des Bieberbachs (Bieberner Straße)	OG Nannhausen, Anlieger/ Betroffene	mittel	2	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XIV.18	Gezieltes Ableiten des Hauptabflusses in den Auenbereich des Bieberbachs (Bahnhofsstraße, Holzweg)	OG Nannhausen, Anlieger/ Betroffene	mittel	2	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XIV.19	Gezieltes Ableiten des Hauptabflusses in den Auenbereich des Bieberbachs (Birkenstraße/ Linnengarten)	OG Nannhausen, Anlieger/ Betroffene	hoch	1,5	5	3,3	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XV	Niederkumbd						Kategorie - Maßnahmengruppe					
XV.1	Entfernen von Baumschnitt im Oberflächenentwässerungsgraben in der Verlängerung der Gartenstraße	Eigentümer/ Betreiber	sofort	2	4	2,0	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3	
XV.2	Information: Prüfen von lokalem Objektschutz an (pot.) betroffenen Gebäuden in der Simmerner Straße	Anlieger/ Betroffene	sofort	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XV.3	Information: Umgestaltung/ Sicherung des Firmengebäudes Ero	Eigentümer/ Betreiber	sofort	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XV.4	Entfernen der Glascontainer aus dem potentiellen Überschwemmungsbereich des Kondbachs	Rhein-Hunsrück Entsorgung	sofort	1,5	6	4,0	VI.6		Verhaltensbezogen	Hochwasserangepasster Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen	1-2	
XV.5	Ausbessern und regelmäßige Pflege der Entwässerungsgräben im Außengebiet oberhalb Niederkumbd	OG Niederkumbd	hoch	2	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
XV.6	Umsetzung einer Rückhaltung in der Geländesenke im Außengebiet oberhalb Niederkumbd prüfen	OG Niederkumbd, Eigentümer/ Pächter	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XV.7	Prüfen, inwieweit die Gemeindefläche im Außengebiet oberhalb Niederkumbd als Retentionsraum ausgebildet werden kann	OG Niederkumbd	gering	2	1,5	0,8	III.3	x	Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XV.8	Anlegen von Querabschlägen von den Wegen im Außengebiet oberhalb Niederkumbd in die Feldflächen prüfen	OG Niederkumbd, Eigentümer/ Pächter	gering	2	1,5	0,8	III.3	x	Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XV.9	Wasserrückhalt in den Waldflächen durch Aufgabe der Entwässerungsgräben prüfen	OG Niederkumbd, Eigentümer/ Pächter	mittel	1,5	3	2,0	III.1		Flächenbezogen	Erhalt von Waldflächen/ Aufforstung	1-2	
XV.10	Verjüngung des Waldes und Rückbau von Walddrainagen prüfen	Eigentümer/ Pächter, OG Niederkumbd	mittel	1,5	3	2,0	III.1		Flächenbezogen	Erhalt von Waldflächen/ Aufforstung	1-2	
XV.11	Die Erweiterung des Neubaugebiets ist geplant. Hier sollte Bauinteressierten lokaler Objektschutz empfohlen werden bzw. eine Sensibilisierung hinsichtlich Außengebietswasser erfolgen.	OG Niederkumbd, Anlieger/ Betroffene	gering	1	1	1,0	I.1		Objektbezogen	Risikoorientierte Objektgestaltung	2-3	
XV.12	Anlegen von Kleinstrückhalten (Feldmulden), Installieren eines Entwässerungsgrabens mit Sickerpackung am Rand des Feldes in der Brühlstraße	OG Niederkumbd, Eigentümer/ Pächter	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XV.13	Hochwasserangepasste Feldbewirtschaftung, Prüfen von dauerhafter Begrünung (z. B. Sträucher) auf vernässen Feldabschnitten in der Brühlstraße	Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
XV.14	Prüfen von lokalem Objektschutz am betroffenen Wohngebäude in der Brühlstraße	Anlieger/ Betroffene	gering	1	1	1,0	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
XV.15	Ertüchtigung/ Anlegen eines Grabens am Rand des Waldes in der Verlängerung der Gartenstraße prüfen, um Außengebietswasser zu bewirtschaften	OG Niederkumbd, Eigentümer/ Pächter	gering	2,5	3	1,2	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3	
XV.16	Regelmäßige Pflege der Gräben entlang der Felder in der Verlängerung der Gartenstraße	Eigentümer/ Pächter	hoch	2	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	

XV.17	Prüfen von Kleinrückhaltungen wie Sickergräben am Rand der Agrarflächen und Querverwallungen auf Wiesenflächen	Eigentümer/ Pächter, OG Niederkumbd	mittel	2	3	1,5	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XV.18	Umsetzung einer Rückhaltung am Kondbach zwischen Niederkumbd und Klosterkumbd	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XV.19	Optimierung der Verrohrungen der ehemaligen Gräben und Bäche prüfen in der Brühlstraße und Külzer Straße	OG Niederkumbd	gering	4	2	0,5	II.1		Kanalnetzbezogen	Entkoppeln von Außengebietsflächen	3-4	
XV.20	Hochwasserangepasste Feldbewirtschaftung, Rückbau von Drainagesystemen, Kleinstückhalte in der Fläche	Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
XVI	Reich								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XVI.1	Entfernen von Geschiebeablagerungen unter der Straßenbrücke an der Kreuzung Hauptstr./ Am Bieberbach (Einbindung Wasserbehörde)	LBM	sofort	2	4	2,0	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4	
XVI.2	Erhalt von Wiesenflächen und Installieren eines zweiten Versickerungsbeckens im Bereich Am Bruch/ Neubaugebiet	OG Reich	in Planung	2	3	1,5	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XVI.3	Freihalten des Gemeindegrundstücks innerorts bei dem Einlauf in die Verdolung des Oberflächensammlers auf der Ecke "Ringstraße/ Im Reifstück"	OG Reich	in Planung	3	5	1,7	V.3		Infrastrukturbezogen	Multifunktionale Flächennutzung	3-4	
XVI.4	Rückbau/ Renaturierung von Walddrainagen, Rückführen des Waldbestands zu Laubwald	OG Reich, Eigentümer/ Pächter	mittel	2	3	1,5	III.1		Flächenbezogen	Erhalt von Waldflächen/ Aufforstung	1-2	
XVI.5	Ertüchtigen des Entwässerungsgrabens entlang des Waldrands und Abschlag des Außengebietswassers in den Bieberbach	OG Reich	hoch	1	3	3,0	III.4		Flächenbezogen	Bau von Gräben (außerorts)	2-3	
XVI.6	Erhalt von Grünland	Eigentümer/ Pächter, OG Reich	z. T. durch Gemeindebeschluss umgesetzt	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
XVI.7	Betroffenheit der Biebertalhalle durch Sturzfluten minimieren, z.B. durch Leitwerk/ Notabflusswege	OG Reich	mittel	3	5	1,7	V.4		Infrastrukturbezogen	Schutz Kritischer Infrastrukturen	2-4	
XVI.8	Sturzflutgefährdeten Bereich "Am Bieberbach" bei einer Erweiterung der Bebauung beachten	OG Reich	mittel	2	5	2,5	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2	
XVII	Riegenroth								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XVII.1	Information: Prüfen von Objektschutzmaßnahmen an betroffenen Gebäuden entlang der Hauptfluttrasse durch den Ortskern (z.B.: Gemeindehaus)	Anlieger/ Betroffene, Ortsgemeinde	sofort	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XVII.2	Reaktivierung/ Neumodellierung/ Unterhaltung der Entwässerungsgräben entlang der Agrarfläche oberhalb der Bubacher Straße	Eigentümer/ Pächter, Ortsgemeinde	mittel	2,5	6	2,4	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
XVII.3	Erhalt von Wiesenflächen, Betreiben von hochwasserangepasster Landwirtschaft nach guter Praxis (DWA T5/ 2015)	Eigentümer/ Pächter, Ortsgemeinde	mittel	2	3	1,5	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
XVII.4	Kontrolle, ob das Kanalnetz vor Ausweisung des Neubaugebietes „Am Südhang“ überrechnet wurde	VG Simmern	gering	2	2	1,0	II.2		Kanalnetzbezogen	Verbesserung von Bauwerkskonstruktionen (z. B. Einlaufschächte)	3-4	
XVII.5	Prüfen, ob Kanaleinläufe nachgebessert/ nachgerüstet werden müssen	VG Simmern	gering	2,5	2	0,8	II.2		Kanalnetzbezogen	Verbesserung von Bauwerkskonstruktionen (z. B. Einlaufschächte)	3-4	
XVII.6	Reaktivierung der Polder (Naheprogramm)	OG Riegenroth	hoch	2	6	3,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
XVII.7	Prüfen einer Renaturierung des Grundbachs mit optimierter Aktivierung des beidseitigen Auenbereichs	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XVIII	Belgweiler								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XVIII.1	Regelmäßige Kontrolle von Verklausung am Durchlass Erschbach in Hauptstraße	OG Belgweiler, Anlieger/ Betroffene	mittel	2,5	4	1,6	IV.4		Gewässerbezogen	Erhaltung des Abflussvermögens an Einlaufbauwerken/Verdolungen	2-3	
XIX	Budenbach								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XIX.1	Hochwasserangepasste Lagerung von Brennholz (u.a. In der Wirtswies, Hauptstr.)	Eigentümer/ Betreiber	hoch	1,5	6	4,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XIX.2	Erneuerung Fußgängerbrücke (Str.: Am Klingelbach)	OG Budenbach	mittel	2,5	4	1,6	IV.1		Gewässerbezogen	Entschärfung von Abflusshindernissen (z. B. Treibholzurückhalt, Sandfang)	2-3	
XIX.3	Bei Straßenerneuerung (Am Klingelbach): Einsatz von Hochbordsteinen prüfen	OG Budenbach	mittel	2	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XIX.4	Hinweis „Hochwasserangepasstes Bauen“ im Neubaugebiet „Im Mehrgarten“	OG Budenbach	hoch	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XIX.5	Überbau Mulde (Im Mehrgarten) rückbauen bzw. entsprechend ausgleichen	Eigentümer/ Betreiber	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XIX.6	Wassergefährdende Stoffe hochwassersicher lagern (s. Schadensfall)	Eigentümer/ Betreiber	hoch	1	6	6,0	VI.6		Verhaltensbezogen	Hochwasserangepasster Umgang mit umweltgefährdenden Stoffen	1-2	
XIX.7	Hochwasserangepasste Gehölzpflege am Deibach	VG Simmern	mittel	2	4	2,0	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4	
XIX.8	Planung und Umsetzung „Rückhaltung und Ableitung Außengebietswasser“	OG Budenbach	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XIX.9	Hochwasserangepasste Gestaltung des Stromverteilerkastens	EVU	mittel	2,5	6	2,4	VI.8		Verhaltensbezogen	Identifizierung kritischer Infrastrukturen	2-3	
XX	Horn								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XX.1	Prüfung – Einbau Rückstausicherung (Simmerner Str./ Am Klingelborn, Hauptstr.)	Anlieger/ Betroffene	gering	1,5	1	0,7	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
XX.2	Bewirtschaftung von Mulden (Am Klingelborn, nahe Außengebiet)	OG Horn, Eigentümer/ Betreiber	hoch	1	6	6,0	VI.10		Verhaltensbezogen	Bewirtschaftung von Maßnahmen	1-2	
XX.3	Statische und mobile Optionen zur Einrichtung einer Notabflussstrasse in der Poststraße prüfen	OG Horn, Eigentümer/ Betreiber	mittel	2	2,5	1,3	V.2	x	Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXI	Keidelheim								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XXI.1	Planung und Umsetzung „Rückhaltung und Ableitung Außengebietswasser“	OG Keidelheim	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XXI.2	Umstellung von Stromkästen nach Rücksprache mit Anwohnern prüfen	EVU	mittel	2,5	5	2,0	V.4		Infrastrukturbezogen	Schutz Kritischer Infrastrukturen	2-4	
XXI.3	Nutzung des „Alten Teichs“ zu Retentionszwecken prüfen	OG Keidelheim	gering	3	3	1,0	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XXI.4	Einfluss zugewachsener Gräben (Außengebiet) auf HW-Situation prüfen	OG Keidelheim	gering	2,5	1	0,4	II.1	x	Kanalnetzbezogen	Entkoppeln von Außengebietsflächen	3-4	
XXI.5	Planung und Umsetzung von Maßnahmen (Ableitung und Retention) nahe Ahornweg	OG Keidelheim	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XXII	Külz								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XXII.1	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Bernbach“ (Gaß)	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXII.2	Freischneiden Einlaufbauwerk (Gaß)	VG Simmern	mittel	2,5	4	1,6	IV.4		Gewässerbezogen	Erhaltung des Abflussvermögens an Einlaufbauwerken/Verdolungen	2-3	
XXII.3	Umsetzbarkeit einer Wasserführung in der Gartenstraße/ Überbach prüfen	Eigentümer/ Betreiber, OG Külz	mittel	2,5	5	2,0	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXII.4	Information über pot. Sturzflutgefährdung bei Neubau in der Straße "Überbach"	OG Külz	hoch	1	6	6,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XXII.5	Betroffenheit und mögliche Führung des Oberflächenabflusses bei Kuppe in der Brückenstraße prüfen	OG Külz	mittel	2	5	2,5	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXII.6	Hochwasserangepasste Umgestaltung des Stromverteilerkastens	EVU	mittel	2,5	6	2,4	VI.8		Verhaltensbezogen	Identifizierung kritischer Infrastrukturen	2-3	
XXIII	Kümbdchen								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XXIII.1	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Außengebietszufluss zum Kondbach“	OG Kümbdchen	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXIII.2	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Kondbach“ (Bereich „In der Au“)	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXIII.3	Information Bewohner Gebäude an Kreuzung „In der Au/ Külztastraße.“ über lokalen Objektschutz (Gebäude liegt in ausgeprägter Senke)	OG Kümbdchen	hoch	1,5	6	4,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XXIII.4	Am Sportplatz: Prüfen, ob Abfluss hinter dem Sportplatz umgelenkt werden kann	OG Kümbdchen, Eigentümer/ Betreiber	mittel	3	5	1,7	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXIII.5	Prüfen, ob auf un bebauten Flächen und dem Sportplatz Flächenrückhalt/ multifunktionale Flächennutzung umgesetzt werden kann	OG Kümbdchen, Eigentümer/ Betreiber	mittel	3,5	5	1,4	V.3		Infrastrukturbezogen	Multifunktionale Flächennutzung	3-4	
XXIV	Mengerschied								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XXIV.1	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Brühlbach“	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXIV.2	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Lametbach“	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXIV.3	Prüfen - Erhöhung Mauer um Flussbett in Untergasse	OG Mengerschied	mittel	2,5	4	1,6	IV.5		Gewässerbezogen	Ufersicherung	2-3	
XXV	Neuerkirch								Kategorie - Maßnahmengruppe			
XXV.1	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Steinbach“ (oberhalb L227)	VG Simmern	mittel	2,5	4	1,6	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	

XXV.2	Untersuchung zur Entkopplung des Oberflächenabflusses (RW) von Kanalsystem	VGW Simmern, OG Neuerkirch	gering	3,5	2	0,6	II.1		Kanalnetzbezogen	Entkoppeln von Außengebietsflächen	3-4	
XXV.3	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Külzbach“ (oberhalb der OG)	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXV.4	Platzierung der Einläufe der Straßenentwässerung im Neubaugebiet prüfen (Bergwies)	VG Simmern	gering	3	2	0,7	II.2		Kanalnetzbezogen	Verbesserung von Bauwerkskonstruktionen (z. B. Einlaufschächte)	3-4	
XXV.5	Prüfen der Umsetzbarkeit von Hochbordsteinen in der Bergwies	VG Simmern	mittel	2,5	5	2,0	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXVI	Ohlweiler							Kategorie - Maßnahmengruppe				
XXVI.1	Bewertung des Einflusses eines Pumpwerkbaus im Auenbereich des Simmerbachs auf HW-Situation	Kreis Simmern	hoch	1,5	4	2,7	IV.3		Gewässerbezogen	Sicherung/Verbesserung des Abflussvermögens im Siedlungsraum	2-4	
XXVI.2	Gewässer 2. Ordnung; s. auch Gewässerentwicklungsplan Simmerbach-optimierte Gewässerunterhaltung	Kreis Simmern	hoch	1,5	4	2,7	IV.2		Gewässerbezogen	Optimierung der Gewässerunterhaltung	1-2	
XXVI.3	Planung und Umsetzung „Rückhaltung und Ableitung Außengebietswasser“	OG Ohlweiler	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XXVII	Pleizenhausen							Kategorie - Maßnahmengruppe				
XXVII.1	Prüfung – Einbau Rückstausicherung (Bereich: Kreuzung Hauptstr./ Bergstr.)	Anlieger/ Betroffene	gering	1,5	1	0,7	I.2		Objektbezogen	Techn. konstruktiver Objektschutz	1-2	
XXVII.2	Entkopplung Außengebietswasser von Mischsystem	VGW Simmern, OG Pleizenhausen	gering	3,5	2	0,6	II.1		Kanalnetzbezogen	Entkoppeln von Außengebietsflächen	3-4	
XXVII.3	Planung und Umsetzung „Rückhaltung und Ableitung Außengebietswasser“	OG Pleizenhausen	gering	2,5	3	1,2	III.3		Flächenbezogen	Retention im Einzugsgebiet	2-3	
XXVII.4	Bewirtschaftung Mulden-/ Grabensystem Außengebiet	OG Pleizenhausen	gering	2,5	3	1,2	III.2		Flächenbezogen	Erosionsmindernde/Hochwasserangepasste Bewirtschaftung von Agrarflächen/Außengebieten	2-3	
XXVII.5	Bauschutt aus Graben entfernen	Eigentümer/ Betreiber	hoch	1,5	6	4,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XXVII.6	Durchführung einer Fremdwasseruntersuchung (Am Linnenborn)	VGW Simmern	gering	3,5	2	0,6	II.1		Kanalnetzbezogen	Entkoppeln von Außengebietsflächen	3-4	
XXVII.7	Prüfen einer (durchgängigen) Wasserführung in der Hauptstraße	Anlieger/ Betroffene, OG Pleizenhausen	mittel	2	2,5	1,3	V.2	x	Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXVII.8	Prüfen einer (durchgängigen) Wasserführung in der Simmerner Straße	Anlieger/ Betroffene, OG Pleizenhausen	mittel	2	2,5	1,3	V.2	x	Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXVIII	Ravengiersburg							Kategorie - Maßnahmengruppe				
XXVIII.1	Planung und Umsetzung „Rückhaltung Simmerbach“ im Oberlauf prüfen (starke Betroffenheit z.B. bei Sommer-Hochwasser!)	Kreis Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXVIII.2	Nutzung der Hochwassergefahren- und -risikokarten für Einschätzung der Gefährdung	OG Ravengiersburg, Anlieger/ Betroffene	hoch	1,5	6	4,0	VI.1		Verhaltensbezogen	Öffentlichkeitsarbeit und Risikokommunikation	1-2	
XXVIII.3	Prüfen, ob Abfluss möglichst schadlos in den Auenbereich des Simmerbachs abgeleitet werden kann (Hauptstraße)	OG Ravengiersburg, Anlieger/ Betroffene	mittel	2,5	5	2,0	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXIX	Tiefenbach							Kategorie - Maßnahmengruppe				
XXIX.1	Planung und Durchführung einer überörtlichen Retentionsmaßnahme für den Brühlbach (zwischen Riesweiler und Tiefenbach)	VG Simmern	mittel	3	4	1,3	IV.6		Gewässerbezogen	Schaffung von Retentionsraum	2-4	
XXIX.2	Anlegen von Hochbordsteinen zur Abflusslenkung in der Waldstraße	OG Tiefenbach	mittel	2,5	5	2,0	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXIX.3	Anlegen von Hochbordsteinen zur Abflusslenkung im Gründchen	OG Tiefenbach	mittel	2,5	5	2,0	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXIX.4	Gezieltes Ableiten des Abflusses in den Brühlbach (Schulstraße)	OG Tiefenbach; Eigentümer/ Betreiber	mittel	2,5	5	2,0	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXIX.5	Beachtung der Hauptabflussstrassen bei möglicher Erweiterung der Bebauung hinter der Bahnhofsstraße	VG Simmern	hoch	1,5	5	3,3	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2	
XXX	Simmern							Kategorie - Maßnahmengruppe				
XXX.1	Hochwasserangepasste Straßenerneuerung (Kuhngasse); hier: ausgeprägte Senke	Stadt Simmern	mittel	3,5	5	1,4	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2	
XXX.2	Hochwasserangepasst Bauen (Gerbereistr.)	Stadt Simmern, Anlieger/ Betroffene	wird umgesetzt	1,5	5	3,3	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2	
XXX.3	In "Gemündener Straße" Umsetzung von Leitwerk prüfen	Stadt Simmern, Anlieger/ Betroffene	hoch	1,5	5	3,3	V.2		Infrastrukturbezogen	Schaffung von Notwasserwegen (oberflächlich, innerorts) durch Leitwände oder angepasste Straßengestaltung	1-3	
XXX.4	Beachten der Hauptabflussstrassen auf der aktuell als Parkplatz genutzten Freifläche	Stadt Simmern, Anlieger/ Betroffene	hoch	1,5	5	3,3	V.1		Infrastrukturbezogen	Wassersensible Bauleitplanung	1-2	
XXX.5	Gerhart-Hauptmann-Straße: Hochwasserangepasste Nutzung von Kellerräumen	Anlieger/ Betroffene	gering	1	1	1,0	I.1		Objektbezogen	Risikoorientierte Objektgestaltung	2-3	
XXX.6	Hochwasserangepasste Gestaltung des Stromverteilerkastens	EVU	mittel	2,5	6	2,4	VI.8		Verhaltensbezogen	Identifizierung kritischer Infrastrukturen	2-3	

Statistik	
25%Quantil	1,2
Median	1,5
Mittelwert	2,1
75%Quantil	2,5